



NOTAS

Nota 1: Adecuación de zonas de cárcamo y mantenimiento en losa de concreto con espesor mínimo de 22 cm. Los cárcamos deben construirse según diseño estructural.

Nota 2: Todos los bordes libres de pavimento rígido deben dotarse de sardinel integral, dejando el sobrecancho de losa correspondiente de 0.5m.

CONVENCIONES

- JUNTA CON BARRA DE TRANSFERENCIA
- JUNTA CON BARRA DE ANCLAJE
- JUNTA DE EXPANSIÓN
- LOSAS REFORZADAS AUTOPISTA SUR
- SARDINEL INTEGRAL
- TRAMO 1A
- TRAMO 1B
- TRAMO 1C
- REFUERZO LOSAS MR 45 EN TRAMO 1
- REFUERZO LOSAS MR 45 EN TRAMO 3
- REFUERZO LOSAS MR 45 EN TRAMO 4
- REFUERZO LOSAS MR 45 EN TRAMO 5
- REFUERZO LOSAS MR 45 EN TRAMO 7
- LOSAS MR 45 NO REFORZADAS EN PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO
- LOSAS MR 45 REFORZADAS EN PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO